


Ciabatta per cavalletto laterale su Honda SWT400 del 2010

Aggiornamento del 6 settembre 2010 by Swaetius

Modifica per risolvere due problemi:

- Lo sprofondamento del cavalletto laterale nell'asfalto caldo.
- L'eccessiva inclinazione verso sinistra del pupo parcheggiato.



Sotto la carenatura della pedana sinistra bisogna incollare un feltrino paracolpi, dove lo spigolo della ciabatta va ad urtare quando è chiuso.

Per la costruzione ho utilizzato materiale di recupero che avevo già in casa:

- 2 piastrine d'alluminio da 15 x 40 x 4 mm
- 1 piastra d'alluminio da 70 x 40 x 10 mm
- 4 viti d'acciaio zincato M4 x 20 mm
- 4 rondelle M4 d'acciaio zincato
- 1 feltrino paracolpi